

## **ORIENTAÇÕES PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS**

- Estar devidamente paramentado (roupa interna, capote gramatura 100, capote gramatura 30, touca, máscara N95/PFF2, óculos de proteção/face shield e luvas de procedimento);
- Ao receber materiais no expurgo, fazer imediatamente a vistoria para evitar acidentes com perfurocortantes, descartando-os em local adequado, em seguida realizar a LIMPEZA com água corrente e clorexidina degermante ou detergente enzimático;
- Separar materiais que seguirão para a empresa Embraester (esterilização) e para o CME do Hospital Tricentenário (desinfecção de alto nível);
- Laringoscópio: realizar desinfecção do cabo com solução a base de quaternário de amônio, lâmina com solução alcoólica a 70%, realizar guarda adequada com identificação da data que foi feita a desinfecção;
- Higienizar as mãos ao fim da manipulação dos materiais; jogar papel toalha em lixo comum. Os demais resíduos gerados durante o processo, deverão ser descartados em lixo biológico;

### **NÃO ESQUECER!!!**

\*Os materiais que seguirão para a Embraester devem estar protocolados. Os mesmos deverão ser entregues todos os dias pela manhã, assim como o recebimento dos materiais que foram entregues no dia anterior.

\*Os materiais que seguirão para o CME do Tricentenário, devem ser anotados para melhor controle e recebimento correto dos mesmos. Solicitar motorista para levar e trazer os materiais.