

PARAMENTAÇÃO

ATENÇÃO! Antes de iniciar a paramentação, lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica à 70%

Sequência correta de paramentação:

1. Avental ou capote
2. Máscara de proteção respiratória (N95/ PFF2) ou Máscara cirúrgica
3. Óculos ou protetor facial
4. Gorro ou touca
5. Luvas

DESPARAMENTAÇÃO

Equipamentos de proteção individual utilizados em procedimentos geradores de aerossóis (**exemplos: Intubação ou aspiração orotraqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias.**)

AINDA DENTRO DO QUARTO DO PACIENTE



1. Retirar luvas
2. Retirar avental
3. Higienizar as mãos

ORIENTAÇÃO SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

SAIR DO QUARTO ONDE SE ENCONTRA O PACIENTE



1. Higienizar as mãos
2. Retirar óculos/ protetor facial e realizar limpeza e desinfecção.
3. Retirar gorro
4. Higienizar as mãos